



Weihnachtshochwasser 2023  
Steinbeke Bad Lippspringe

# Bad Lippspringe Steinbeke



Josefstraße, Zusammenfluss Steinbeke und Bleigraben (rechts)  
(Foto vom 25.12.23)



Josefstraße, Zusammenfluss Steinbeke und Bleigraben  
(Foto vom 25.12.23)

# Bad Lippspringe Steinbeke



Josefstraße, Höhe Altenpflegeheim Sankt Josef  
(Foto vom 25.12.23)



Steinbekestraße, oberhalb der Kreuzung Josefstraße  
(Foto vom 25.12.23)

# Bad Lippspringe Steinbeke



Hoppenberg, Einlaufrechen Verrohrung  
(Foto vom 25.12.23)



Hoppenberg, Furt Wirtschaftsweg  
(Foto vom 25.12.23)

# Bad Lippspringe Steinbeke



Ehem. Abgrabung östlich Kreuzweg: aus der in Hochlage verlaufenden Steinbeke strömt Wasser über die Verwallung (Foto vom 25.12.23)



Ehem. Abgrabung östlich Kreuzweg: aus der in Hochlage verlaufenden Steinbeke strömt geplant und schadlos Wasser über die von der Feuerwehr zur Sicherung der Verwallung aufgebrauchten Sandsäcke. Durch das hier abströmende Hochwasser kam es in der Ortslage Bad Lippspringe nicht zu einem weiteren Anstieg des Wasserstands. (Foto vom 26.12.23)

# Bad Lippspringe Steinbeke



Hoppenberg, Einlaufrechen Verrohrung  
(Foto vom 25.12.23)



Hoppenberg, Furt Wirtschaftsweg  
(Foto vom 25.12.23)